

Changelog pCOWeb

DALLA VERSIONE A1.4.6-B1.2.1 ALLA A1.4.9-B1.2.4

Nuove funzionalità/Miglioramenti

Blocco A

- Nessun cambiamento.

Blocco B

- Bios ricompilato da zero con l'ultima versione dell'ambiente di sviluppo.

BACset 2.15

- Nessun cambiamento.

Problemi Risolti

Blocco A

- Risolto un problema nel caricamento su pCO3 di applicativi di grandi dimensioni.
- Migliorata leggermente la procedura di riavvio in fase di aggiornamento del firmware.
- Stack BACnet 2.15.1 risolve un ulteriore difetto emerso durante i test BTL sulla pCOnet.
- Stack BACnet 2.15.2 risolve un ennesimo difetto riportato da BTL dopo il completamento dei test.
- Risolto un problema di formattazione nelle e-mail con allegati XML.
- Gestita la ricezione di pacchetti Modbus TCP/IP incompleti.

Blocco B

- Cambiamenti al kernel per supportare la nuova flash JS28F640J3F.
- Sistemata la pagina web con le informazioni di sistema in rescue mode, che non era mostrata completamente.
- Modificato il driver seriali per evitare la perdita di caratteri nella trasmissione al pCO di pacchetti lunghi più di 16 byte.

BACset 2.15

- Risolto l'errore "?Err 0/0 (Device/Other) at Object_Instance" nel caricamento di un file .csv ottenuto da una pCOWeb con stack BACnet precedente al 2.13 su un'altra pCOWeb con stack 2.13 o successivo.